COMUNE DICABRAS

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO DI ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI CABRAS E DELLA FRAZIONE DI SOLANAS



ELABORATO

ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SCHEDE DELLE UNITÀ EDILIZIE – ISOLATO N. 14 PROGETTO

PLANS

PROGETTISTA E COORDINATORE
Ing. Francesco Maria Licheri

TEAM DI PROGETTO

Pian. Valentina Licheri
Pian. Giuseppe Zingaro
Pian. Marta Ibba
Arch. Marco Ciardiello
Pian. Fabio Campus
Dott.ssa Federica Marchesi
Geol. Mario Nonne
Ing. Vittoria Piroddi
Dott. Carlo C. Licheri

COMMITTENTE
Comune di Cabras

comone di cabias

IL SINDACO

Ing. Andrea Abis

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Giuseppe Podda

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Maria Elena Lixi

DATA APRILE 2023 AGG. GIUGNO 2025

COD. ELABORATO




A.03.14


ISOLATO N. 14

UNITA' EDILIZIA N. 1

NUM. COMPONENTI ELEMENTARI **2**

IDENTIFICATIVI DEI COMPONENTI ELEMENTARI A B





RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI, CATASTALI E STATO DELLA PROPRIETA'

VIA E NUMERO CIVICO

Via Savoia

Via 0

n 11 (indirizzo principale) n 0 RIFERIMENTI GEOGRAFICI

CARTOGRAFIA
 COORDINATE

RIFERIMENTI CATASTALI E PROPRIETA'

FOGLIO MAPPALE

PROPRIETÀ Privata

CABRAS	PIANO DEL CENTRO STORICO			CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI ELEMENTARI				1 R02
ISOLATO N.	14	UNITA' EDILIZIA N.	1	COMPONENTI ELEMENTARI	Α	В		

COMPONENTE	A
Numero di livelli	2
Livello relazionale	Piano terra
Funzione primaria	Residenziale
Utilizzo	Abitato
Livelli superiori	Piano primo
Funzione livelli superiori	Residenziale
Utilizzo	Abitato

COMPONENTE	В
Numero di livelli	1
Livello relazionale	NO
Funzione primaria	Depositi - autorimesse
Utilizzo	Utilizzato

CABRAS	PIANO	DEL CENTRO STORICO	CARATTERISTICHE	E STATO DI CONSERVAZIONE	14 1 R0
		CARATTERI STRUTTURALI		CARATTERI EPIDERMICI	
COMPONENTE	Α	Descrizione	Conservazione/degrado	Descrizione	Conservazione/degrado
Chiusure verticali		Muratura in pietre e malta	Nessun degrado	Intonacato	Cattivo stato di conservazione
Solai		Solaio in latero-cemento	Nessun degrado	Intonaci plastici	
Balconi					
Coperture		Copertura a doppia falda	Nessun degrado	Coppo sardo	Nessun degrado
Infissi		Finestre Porte			Cattivo stato di conservazione
		Grate			
Gronde		Canale		Lamiera	Cattivo stato di conservazione
COMPONENTE	В	Descrizione	Conservazione/degrado	Descrizione	Conservazione/degrado
Chiusure verticali		Muratura in blocchi cls	Nessun degrado	Intonacato	Fortemente degradato
Solai		Solaio in legno	Nessun degrado	Ligneo	
Balconi					
Coperture		Copertura monofalda	Fortemente degradato	Cemento o amianto	Fortemente degradato
Infissi					Cattivo stato di conservazione
Gronde		Canale		Lamiera	Cattivo stato di conservazione

1.1 CLASSIFICAZIONE EPOCA DI IMPIANTO E DI TRASFORMAZIONE

COD	VOLUMI ELEMEN	NTARI	IMPIANTO	CLASS.	TRASFORMA	ZIONI (CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA EDIFICIO	INTERVENTO PREVISTO
1	SUB VOLUME	Α	1954	<1950	1980	1990	>1950	ER01_Edificio recente congruo	Manutenzione straordinaria
2	SUB VOLUME	В	1974	>1950	1980	1990	>1950	ER01_Edificio recente congruo	Manutenzione straordinaria

1.2 INDICI&PARAMETRI URBANISTICI

COD	DESCRIZIONE	FORMULE	U.M.	STATO ATTU	JALE				INCREMEN	NTO/DIMINUZ	IONE	PROGETTO				
	VOLUMI ELEMENTARI			Α	В			TOT	Α	В	TOT	Α	В			TOT
SE	Superficie edificata		[mq]	54,00	8,17			62,17	0,00	0,00	0,00	54,00	8,17			62,17
Hm	Altezza a monte		[m]	4,02	2,37		-		0,00	0,00		4,02	2,37			
Hv	Altezza a valle		[m]	4,02	2,37				0,00	0,00		4,02	2,37			
n	Uso seminterrato	1=res - 0=altro		1	1							1	1			
Hcalc	Altezza di calcolo urb.		[m]	4,02	2,37							4,02	2,37			
V	Volume ai fini Urbanistici	SE*Hcalc	[mc]	216,79	19,33	0,00	0,00	236,12	0,00	0,00	0,00	216,79	19,33	0,00	0,00	236,12
Vft	Volume fuori terra	SE*Hm	[mc]	216,79	19,33			236,12	0,00	0,00	0,00	216,79	19,33			236,12
Vsnt	Volume seminterrato	SE*(Hv-Hm)	[mc]	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00
VC	Volume Complessivo	Se*Hv	[mc]	216,79	19,33			236,12	0,00	0,00	0,00	216,79	19,33			236,12

CI			STATO ATTUALE	INCREMENTO/DIMINUZIONE	PROGETTO
Volume ai fini Urbanistici		[mq]	236,12	0,00	236,12
Superficie Lotto		[mq]	108,74	0,00	108,74
Superficie Coperta		[mq]	62,17	0,00	62,17
Indice di Copertura	SC/SL	[mq/mq]	0,57	0,00	0,57
Ind. di fabbr. fondiario	V/SL	[mc/mq]	2,17	0,00	2,17
	Volume ai fini Urbanistici Superficie Lotto Superficie Coperta Indice di Copertura	Volume ai fini Urbanistici Superficie Lotto Superficie Coperta Indice di Copertura	Volume ai fini Urbanistici[mq]Superficie Lotto[mq]Superficie Coperta[mq]Indice di CoperturaSC/SL[mq/mq]	Volume ai fini Urbanistici[mq]236,12Superficie Lotto[mq]108,74Superficie Coperta[mq]62,17Indice di CoperturaSC/SL[mq/mq]0,57	Volume ai fini Urbanistici [mq] 236,12 0,00 Superficie Lotto [mq] 108,74 0,00 Superficie Coperta [mq] 62,17 0,00 Indice di Copertura SC/SL [mq/mq] 0,57 0,00

14

Α

Α	COMPONENTE	В	
Piano terra	LIVELLO RELAZIONALE	NO	
Abitato Residenziale	SITUAZIONE ESISTENTE UTILIZZO FUNZIONE PRIMARIA FUNZIONE SECONDARIA	Utilizzato Depositi - autorimesse	
	INDICAZIONI DI PIANO		
Mantenimento funzione esistente	INTERVENTO NUOVE FUNZIONI INTERVENTI SPECIFICI CON ALTEZZE SUPERFICI STANDARD R.A.I. STANDARD SERVIZI	Mantenimento funzione esistente con Pertinenze connesse alla residenza ISENTITI Mantenimento altezza preesistente Mantenimento esistente Mantenimento rapporti esistenti Riconfigurazione planimetrica dei vani	
Α		0	
Piano primo			
Abitato Residenziale			
Mantenimento funzione esistente			
	Abitato Residenziale Mantenimento funzione esistente A Piano primo Abitato Residenziale	Abitato Residenziale Mantenimento funzione esistente INTERVENTO NUOVE FUNZIONI INTERVENTI SPECIFICI CON ALTEZZE SUPERFICI STANDARD R.A.I. STANDARD SERVIZI A Piano primo Abitato Residenziale	Abitato Residenziale Mantenimento funzione esistente INTERVENTO NUOVE FUNZIONI Pertinenze connesse alla residenza INTERVENTI SPECIFICI CONSENTITI ALTEZZE SUPERFICI STANDARD R.A.I. Mantenimento altezza preesistente STANDARD SERVIZI Riconfigurazione planimetrica dei van Abitato Residenziale





ELEMENTI DA CONSERVARE 1 Finestre 2 Porte CODICE ABACO - TIPOLOGIA ELEMENTO CC.01_Finestra con cornice lapidea decorata B.01_Architrave e stipiti in pietra

ELEMENTI DA SOSTITUIRE

1 Pluviali in pvc e amianto

Pluviali colorati da piano colore

ELEMENTI DA ELIMINARE

1 Elementi tecnici

TIPOLOGIA ELEMENTO
Climatizzatore

ELEMENTI DA RIPOSIZIONARE

ADDIZIONI IN AGGETTO

2 Scritte vandaliche

ADDIZIONI IN VOLUME

PROSPETTI MURATURA

INDICAZIONI TRATTAMENTO INVOLUCRO ESTERNO

COPERTURE	
INDICAZIONE INTERVENTO	Nuova costruzione coerente
SAGOMA	Sostituzione con copertura a capanna
STRUTTURA	Nuova costruzione compatibile
MATERIALI	Nuovo manto con elementi coerenti
GRONDE	Sostituzione con gronda compatibile
PORTE	
FOROMETRIA	Conservazione
INFISSO	Conservazione tipologia esistente
CORNICE	Manutenzione e conservazione esistente
GRATE	Conservazione esistente
COMIGNOLI	Non presenti
PROFFERLI	Non presenti
BALCONI	Non presenti
SOLAIO	
STRUTTURA	
CORRIMANO	

INTONACI	Restauro e risanamento intonaco di pregio
TINTEGGIATURA	Ripristino colorazione preesistente
FINESTRE	
FOROMETRIA	Conservazione
SISTEMA OSCURAMENTO	Sistema oscuramento coerente
INFISSO	Conservazione tipologia esistente
CORNICE	Manutenzione e conservazione esistente
GRANDI APERTURE	Portale
FOROMETRIA	Ampliamento motivato
INFISSO	Restauro
CORNICE	Manutenzione e conservazione esistente
INDICAZIONE PER L'EFFIC	ENTAMENTO ENERGETICO DELL'UNITA' EDILIZIA
INVOLUCRO	Efficentamento copertura esistente
IMPIANTI FER	Impianti produzione FER consentito
INFISSI	Sostituzione infissi

Risanamento muratura


ISOLATO N. 14


2

UNITA' EDILIZIA N.

NUM. COMPONENTI ELEMENTARI 1

IDENTIFICATIVI DEI COMPONENTI ELEMENTARI A





RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI, CATASTALI E STATO DELLA PROPRIETA'

VIA E NUMERO CIVICO

Via Savoia

Via 0

n 22 (indirizzo principale) n 0 RIFERIMENTI GEOGRAFICI

CARTOGRAFIA
 COORDINATE

RIFERIMENTI CATASTALI E PROPRIETA'

FOGLIO MAPI

MAPPALE

PROPRIETÀ Privata

CABRAS	PIANO DEL CENTRO STORICO			CARATTERISTICHE DEI COMP	ONENTI ELEMENTARI	#	2 R02
ISOLATO N.	14	UNITA' EDILIZIA N.	2	COMPONENTI ELEMENTARI	Α		

COMPONENTE	A
Numero di livelli	1
Livello relazionale	Piano terra
Funzione primaria	Depositi - autorimesse
Utilizzo	Utilizzato saltuariamente

		DEL CENTRO STORICO	CARATTERISTICHE E STATI	O DI CONSERVAZIONE	14 2 R03
		CARATTERI STRUTTURALI		CARATTERI EPIDERMICI	
COMPONENTE	Α	Descrizione	Conservazione/degrado	Descrizione	Conservazione/degrado
Chiusure verticali		Muratura in pietre e malta	Nessun degrado	Intonacato	Nessun degrado
Solai		Solaio in latero-cemento	Nessun degrado	Intonaci plastici	
Balconi					
Coperture		Copertura monofalda	Buono stato di conservazione	Coppo sardo	Buono stato di conservazione
Infissi		Finestre			Buono stato di conservazione
		Porte			
				PVC	
Gronde		Canale		Lamiera	Cattivo stato di conservazione

CABRAS	PIANO D	EL CE	NTRO STORICO	INDICI E	PARAMETRI URBANISTICI	14
ISOLATO N.	14 UNITA' EDILIZIA N.	2	COMPONENTI ELEMENTARI	DELL'UNITÀ EDILIZIA	A	
1.1 CLASSIE	ICAZIONE EPOCA DI IME	OTMAIC	F DI TRASFORMAZIONE			

1.1	CLASSIFICAZIONE EPOCA DI IMPIANTO E DI TRASFORMAZIONE

COD	VOLUMI ELEMEN	NTARI	IMPIANTO	CLASS.	TRASFORMA	ZIONI C	LASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA EDIFICIO	INTERVENTO PREVISTO
1	SUB VOLUME	Α	1954	<1950	1990	2000	>1950	ER01_Edificio recente congruo	Manutenzione straordinaria

COD	DESCRIZIONE	FORMULE	U.M.	STATO ATTU	ALE				INCREMENTO/DIMINU	ZIONE	PROGETTO				
	VOLUMI ELEMENTARI			Α				TOT	Α	TOT	Α				TOT
SE	Superficie edificata		[mq]	15,06				15,06	0,00	0,00	15,06				15,06
Hm	Altezza a monte		[m]	2,31			-		0,00		2,31			-	
Hν	Altezza a valle		[m]	2,31					0,00		2,31				
n	Uso seminterrato	1=res - 0=altro		1							1				
Hcalc	Altezza di calcolo urb.		[m]	2,31							2,31				
V	Volume ai fini Urbanistici	SE*Hcalc	[mc]	34,78	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	34,78
Vft	Volume fuori terra	SE*Hm	[mc]	34,78				34,78	0,00	0,00	34,78				34,78
Vsnt	Volume seminterrato	SE*(Hv-Hm)	[mc]	0,00				0,00			0,00				0,00
VC	Volume Complessivo	Se*Hv	[mc]	34,78				34,78	0,00	0,00	34,78				34,78

)ICI			STATO ATTUALE	INCREMENTO/DIMINUZIONE	PROGETTO
Volume ai fini Urbanistici		[mq]	34,78	0,00	34,78
Superficie Lotto		[mq]	16,77	0,00	16,77
Superficie Coperta		[mq]	15,06	0,00	15,06
Indice di Copertura	SC/SL	[mq/mq]	0,90	0,00	0,90
Ind. di fabbr. fondiario	V/SL	[mc/mq]	2,07	0,00	2,07
2	Superficie Lotto Superficie Coperta Indice di Copertura	Volume ai fini Urbanistici Superficie Lotto Superficie Coperta Indice di Copertura	Volume ai fini Urbanistici [mq] Superficie Lotto [mq] Superficie Coperta [mq] Indice di Copertura SC/SL [mq/mq]	Volume ai fini Urbanistici [mq] 34,78 Superficie Lotto [mq] 16,77 Superficie Coperta [mq] 15,06 Indice di Copertura SC/SL [mq/mq] 0,90	Volume ai fini Urbanistici [mq] 34,78 0,00 Superficie Lotto [mq] 16,77 0,00 Superficie Coperta [mq] 15,06 0,00 Indice di Copertura SC/SL [mq/mq] 0,90 0,00

CABRAS	PIANO DEL CENTRO STORICO
COMPONENTE	Α
LIVELLO RELAZIONALE	Piano terra
SITUAZIONE ESISTENTE	
UTILIZZO	Utilizzato saltuariamente
FUNZIONE PRIMARIA	Depositi - autorimesse
FUNZIONE SECONDARIA	
INDICAZIONI DI PIANO	
INTERVENTO	Mantenimento funzione esistente con adeguamento
NUOVE FUNZIONI	Residenziale
INTERVENTI SPECIFICI CONSENTITI	
ALTEZZE	Mantenimento altezza preesistente
SUPERFICI	Mantenimento esistente
STANDARD R.A.I.	Ampliamento forometria aperture esistente
STANDARD SERVIZI	Riconfigurazione planimetrica dei vani interni

14 2 B.1

ANALISI E INDICAZIONI FUNZIONALI



ELEMENTI DA CONSERVARE CODICE ABACO - TIPOLOGIA ELEMENTO

ELEMENTI DA SOSTITUIRE

1 Pluviali in pvc e amianto

2 Finestra in alluminio-pvc

3 Porta in alluminio-pvc

NUOVO ELEMENTO SOSTITUTO

Pluviali colorati da piano colore

Infisso coerente Infisso coerente

ELEMENTI DA ELIMINARE

TIPOLOGIA ELEMENTO



ELEMENTI DA RIPOSIZIONARE

ADDIZIONI IN AGGETTO

ADDIZIONI IN VOLUME

INDICAZIONI TRATTAMENTO INVOLUCRO ESTERNO

COPERTURE		PROSPETTI	
INDICAZIONE INTERVENTO	Conservazione e manutenzione esistente	MURATURA	Manutenzione ordinaria
SAGOMA	Conservazione sagoma copertura esistente	INTONACI	Possibilità utilizzo intonaci non tradizionali
STRUTTURA	Conservazione orditura primaria in travi di legno	TINTEGGIATURA	Nuova colorazione
MATERIALI	Conservazione materiali esistenti		
GRONDE	Sostituzione con gronda compatibile		
PORTE		FINESTRE	
FOROMETRIA	Consentito ampliamento porta esistente motivato	FOROMETRIA	Consentito ampliamento finestra esistente motivato
INFISSO	Nuovo infisso coerente	SISTEMA OSCURAMENTO	Infisso coerente
CORNICE		INFISSO	Nuovo infisso coerente
		CORNICE	
GRATE	Non presenti	GRANDI APERTURE	Non presenti
COMIGNOLI	Non presenti		
PROFFERLI	Non presenti		
<u> </u>	·		

BALCONI	Non presenti	INDICAZIONE P	ER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'UNITA' EDILIZIA
SOLAIO		INVOLUCRO	Efficentamento copertura esistente
_			

SOLAIO	INVOLUCRO	Efficentamento copertura esistente
STRUTTURA	IMPIANTI FER	Impianti produzione FER consentiti
CORRIMANO	INFISSI	Sostituzione infissi


R01

ISOLATO N. 14

UNITA' EDILIZIA N. 3

NUM. COMPONENTI ELEMENTARI 2

IDENTIFICATIVI DEI COMPONENTI ELEMENTARI A B





RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI, CATASTALI E STATO DELLA PROPRIETA'

VIA E NUMERO CIVICO

Via Savoia

Via 0

(indirizzo principale) n 20 n 0

RIFERIMENTI GEOGRAFICI 1. CARTOGRAFIA 2. COORDINATE

RIFERIMENTI CATASTALI E PROPRIETA'

FOGLIO

MAPPALE

PROPRIETÀ Privata

CABRAS	PIANO DEL CENTRO STORICO			CARATTERISTICHE DEI COMP	CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI ELEMENTARI			
ISOLATO N.	14	UNITA' EDILIZIA N.	3	COMPONENTI ELEMENTARI	Α	В		

COMPONENTE	Α	COMPONENTE	В	
Numero di livelli	1	Numero di livelli	1	
Livello relazionale	Piano terra	Livello relazionale	NO	
Funzione primaria	Depositi - autorimesse	Funzione primaria	Depositi - autorimesse	
Utilizzo	Utilizzato saltuariamente	Utilizzo	Utilizzato saltuariamente	

CABRAS	PIANO	DEL CENTRO STORICO	CARATTERISTICHE I	E STATO DI CONSERVAZIONE	14 3 R
		CARATTERI STRUTTURALI		CARATTERI EPIDERMICI	<u> </u>
COMPONENTE	Α	Descrizione	Conservazione/degrado	Descrizione	Conservazione/degrado
Chiusure verticali		Muratura in blocchi cls	Nessun degrado	Intonacato	Buono stato di conservazione
Solai		Solaio in latero-cemento	Nessun degrado	Intonaci plastici	
Balconi					
Coperture		Copertura monofalda	Nessun degrado	Coppo sardo	Nessun degrado
Infissi				Metallo	Cattivo stato di conservazione
Gronde					
COMPONENTE	В	Descrizione	Conservazione/degrado	Descrizione	Conservazione/degrado
Chiusure verticali	-	Muratura in blocchi cls	Nessun degrado	Intonacato	Buono stato di conservazione
Solai		Solaio in legno	Nessun degrado	Ligneo	
Balconi					
Coperture		Copertura piana da definire	Fortemente degradato	Cemento o amianto	Fortemente degradato
Infissi				Metallo	Cattivo stato di conservazione

CABRAS	PIANO D	EL CEI	NTRO STORICO	INDICI E P	ARA	METRI URBANISTICI	14
ISOLATO N.	14 UNITA' EDILIZIA N.	3	COMPONENTI ELEMENTARI	I DELL'UNITÀ EDILIZIA	Α	В	

1.1 CLASSIFICAZIONE EPOCA DI IMPIANTO E DI TRASFORMAZIONE

COD	VOLUMI ELEMEN	ITARI	IMPIANTO	CLASS.	TRASFORMA	AZIONI CI	LASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA EDIFICIO	INTERVENTO PREVISTO
1	SUB VOLUME	Α	1954	<1950	1990	2000	>1950	ER02_Edificio recente incongruo	Ristrutturazione edilizia
2	SUB VOLUME	В	1974	>1950	1990	2000	>1950	ER02_Edificio recente incongruo	Ristrutturazione edilizia

1.2 INDICI&PARAMETRI URBANISTICI

COD	DESCRIZIONE	FORMULE	U.M.	STATO ATTU	JALE				INCREMEN	NTO/DIMINUZ	IONE	PROGETTO				
	VOLUMI ELEMENTARI			Α	В			TOT	А	В	TOT	Α	В			TOT
SE	Superficie edificata		[mq]	35,57	14,18		·····	49,75	0,00	0,00	0,00	35,57	14,18			49,75
Hm	Altezza a monte		[m]	2,81	2,37		-	-	0,00	0,00		2,81	2,37		-	
Hv	Altezza a valle		[m]	2,81	2,37				0,00	0,00		2,81	2,37			ŀ
n	Uso seminterrato	1=res - 0=altro		1	1							1	1			ļ
Hcalc	Altezza di calcolo urb.		[m]	2,81	2,37							2,81	2,37			
V	Volume ai fini Urbanistici	SE*Hcalc	[mc]	99,76	33,55	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	0,00	99,76	33,55	0,00	0,00	133,31
Vft	Volume fuori terra	SE*Hm	[mc]	99,76	33,55			133,31	0,00	0,00	0,00	99,76	33,55			133,31
Vsnt	Volume seminterrato	SE*(Hv-Hm)	[mc]	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00
VC	Volume Complessivo	Se*Hv	[mc]	99,76	33,55			133,31	0,00	0,00	0,00	99,76	33,55			133,31

INDICI				STATO ATTUALE	INCREMENTO/DIMINUZIONE	PROGETTO
V	Volume ai fini Urbanistici		[mq]	133,31	0,00	133,31
SL	Superficie Lotto		[mq]	96,87	0,00	96,87
SC	Superficie Coperta		[mq]	49,75	0,00	49,75
IC	Indice di Copertura	SC/SL	[mq/mq]	0,51	0,00	0,51
IF	Ind. di fabbr. fondiario	V/SL	[mc/mq]	1,38	0,00	1,38

CABRAS	PIANO DEL CENTRO STORICO	ANALISI E INDICAZ	IONI FUNZIONALI 14 3	B.1
COMPONENTE	A	COMPONENTE	В	
 LIVELLO RELAZIONALE 	Piano terra	 LIVELLO RELAZIONALE 	NO	
SITUAZIONE ESISTENTE		SITUAZIONE ESISTENTE		
UTILIZZO	Utilizzato saltuariamente	UTILIZZO	Utilizzato saltuariamente	
FUNZIONE PRIMARIA	Depositi - autorimesse	FUNZIONE PRIMARIA	Depositi - autorimesse	
FUNZIONE SECONDARIA		FUNZIONE SECONDARIA		
INDICAZIONI DI PIANO		INDICAZIONI DI PIANO		
INTERVENTO	Mantenimento funzione esistente con adeguamento	INTERVENTO	Mantenimento funzione esistente con adeguamento	
NUOVE FUNZIONI	Residenziale	NUOVE FUNZIONI	Pertinenze connesse alla residenza	
INTERVENTI SPECIFICI CONSENTITI		INTERVENTI SPECIFICI CO	NSENTITI	
ALTEZZE	Mantenimento altezza preesistente	ALTEZZE	Mantenimento altezza preesistente	
SUPERFICI	Mantenimento esistente	SUPERFICI	Mantenimento esistente	
STANDARD R.A.I.	Ampliamento forometria aperture esistente	STANDARD R.A.I.	Mantenimento rapporti esistenti	
STANDARD SERVIZI	Riconfigurazione planimetrica dei vani interni	STANDARD SERVIZI	Riconfigurazione planimetrica dei vani interni	



ELEMENTI DA CONSERVARE CODICE ABACO - TIPOLOGIA ELEMENTO

ELEMENTI DA SOSTITUIRE

1 Porta in alluminio-pvc

NUOVO ELEMENTO SOSTITUTO

Infisso coerente

ELEMENTI DA ELIMINARE

TIPOLOGIA ELEMENTO



ELEMENTI DA RIPOSIZIONARE

Gronde

ADDIZIONI IN AGGETTO

ADDIZIONI IN VOLUME

INDICAZIONI TRATTAMENTO INVOLUCRO ESTERNO

CO	n		רח	г	חו	_
LU	М	ᆮ	ĸ	u	ıκ	Е

INDICAZIONE INTERVENTO Risanamento esistente SAGOMA Conservazione sagoma copertura esistente **STRUTTURA** Conservazione orditura primaria in travi di legno MATERIALI GRONDE

Risanamento materiali esistenti

Realizzazione di una nuova gronda compatibile

PROSPETTI

MURATURA INTONACI **TINTEGGIATURA** Risanamento muratura Rifacimento intonaco Nuova colorazione

PORTE

FOROMETRIA INFISSO CORNICE

Non presenti

GRATE Non presenti

COMIGNOLI Non presenti **PROFFERLI** Non presenti

BALCONI

SOLAIO **STRUTTURA CORRIMANO**

FINESTRE

FOROMETRIA

SISTEMA OSCURAMENTO

INFISSO CORNICE

GRANDI APERTURE

FOROMETRIA Ampliamento motivato

INFISSO Sostituzione con infisso coerente

Portale

CORNICE Nuova coerente

INDICAZIONE PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'UNITA' EDILIZIA


INVOLUCRO Efficentamento copertura esistente IMPIANTI FER Impianti produzione FER non consentito INFISSI Sostituzione infissi


ISOLATO N. 14

UNITA' EDILIZIA N.

NUM. COMPONENTI ELEMENTARI 2

IDENTIFICATIVI DEI COMPONENTI ELEMENTARI A B





RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI, CATASTALI E STATO DELLA PROPRIETA'

n 5

VIA E NUMERO CIVICO

Via Savoia

Via Savoia

(indirizzo principale) n 30

RIFERIMENTI GEOGRAFICI

1. CARTOGRAFIA 2. COORDINATE

FOGLIO

RIFERIMENTI CATASTALI E PROPRIETA' MAPPALE

PROPRIETÀ

Privata

CABRAS	Р	IANO DEL CENTRO ST	TORICO	CARATTERISTICHE DEI COMP	ONENTI	ELEMENTARI	#	4 R02
ISOLATO N.	14	UNITA' EDILIZIA N.	4	COMPONENTI ELEMENTARI	Α	В		

COMPONENTE	A	COMPONENTE	В
Numero di livelli	1	Numero di livelli	1
Livello relazionale	Piano terra	Livello relazionale	Piano terra
Funzione primaria	Residenziale	Funzione primaria	Depositi - autorimesse
Utilizzo	Abitato	Utilizzo	Utilizzato

CABRAS	PIANO	DEL CENTRO STORICO	CARATTERISTICHE E STATO	DI CONSERVAZIONE	14 4 R03
		CARATTERI STRUTTURALI		CARATTERI EPIDERMICI	
COMPONENTE	Α	Descrizione	Conservazione/degrado	Descrizione	Conservazione/degrado
Chiusure verticali		Muratura in blocchi cls	Nessun degrado	Intonacato	Nessun degrado
Solai		Solaio in latero-cemento	Nessun degrado	Intonaci plastici	
Balconi			Nessun degrado		
Coperture		Copertura a doppia falda	Nessun degrado	Coppo sardo	Nessun degrado
Infissi		Finestre Porte		Legno	Nessun degrado
		Grate		PVC	
Gronde		Canale		Rame	Nessun degrado
COMPONENTE	В	Descrizione	Conservazione/degrado	Descrizione	Conservazione/degrado
Chiusure verticali		Muratura in blocchi cls	Nessun degrado	Intonacato	Nessun degrado
Solai		Solaio in latero-cemento	Nessun degrado	Intonaci plastici	
Balconi			Nessun degrado		
Coperture		Copertura a doppia falda	Nessun degrado	Coppo sardo	Nessun degrado
Infissi				Legno	Nessun degrado
				PVC	
Gronde					Nessun degrado
Gronde				PVC	Nessun degrado

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

В

14

4

.

4.4 CLASCIFICATIONS FROM DUBARIANTO E DI TRACFORMAZIONI	_

TRASFORMAZIONE COD VOLUMI ELEMENTARI IMPIANTO CLASS. TRASFORMAZIONE

14 UNITA' EDILIZIA N.

VOLUMI ELEMEN	ITARI	IMPIANTO	CLASS.	TRASFORMA	AZIONI	CLASSIFICAZIONE
SUB VOLUME	Α	1954	<1950	2000	2010	>1950
SUB VOLUME	В	1974	>1950	2000	2010	>1950

COMPONENTI ELEMENTARI DELL'UNITÀ EDILIZIA

ER02_Edificio recente incongruo ER02_Edificio recente incongruo

Α

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA EDIFICIO

INTERVENTO PREVISTO

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

1.2 INDICI&PARAMETRI URBANISTICI

ISOLATO N.

COD	DESCRIZIONE	FORMULE	U.M.	STATO ATTU	JALE				INCREMEN	NTO/DIMINUZIONE		PROGETTO				
	VOLUMI ELEMENTARI			Α	В			TOT	Α	В	TOT	Α	В			TOT
SE	Superficie edificata		[mq]	130,41	15,43			145,84	0,00	0,00	0,00	130,41	15,43			145,84
Hm	Altezza a monte		[m]	3,47	2,81		•		0,00	0,00		3,47	2,81		-	
Hv	Altezza a valle		[m]	3,47	2,81				0,00	0,00		3,47	2,81			
n	Uso seminterrato	1=res - 0=altro		1	1							1	1			
Hcalc	Altezza di calcolo urb.		[m]	3,47	2,81							3,47	2,81			
V	Volume ai fini Urbanistici	SE*Hcalc	[mc]	451,87	43,29	0,00	0,00	495,16	0,00	0,00	0,00	451,87	43,29	0,00	0,00	495,16
Vft	Volume fuori terra	SE*Hm	[mc]	451,87	43,29			495,16	0,00	0,00	0,00	451,87	43,29			495,16
Vsnt	Volume seminterrato	SE*(Hv-Hm)	[mc]	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00
VC	Volume Complessivo	Se*Hv	[mc]	451,87	43,29			495,16	0,00	0,00	0,00	451,87	43,29			495,16

ા			STATO ATTUALE	INCREMENTO/DIMINUZIONE	PROGETTO
Volume ai fini Urbanistici		[mq]	495,16	0,00	495,16
Superficie Lotto		[mq]	185,89	0,00	185,89
Superficie Coperta		[mq]	145,84	0,00	145,84
Indice di Copertura	SC/SL	[mq/mq]	0,78	0,00	0,78
Ind. di fabbr. fondiario	V/SL	[mc/mq]	2,66	0,00	2,66
	Superficie Lotto Superficie Coperta Indice di Copertura	Volume ai fini Urbanistici Superficie Lotto Superficie Coperta Indice di Copertura	Volume ai fini Urbanistici[mq]Superficie Lotto[mq]Superficie Coperta[mq]Indice di CoperturaSC/SL[mq/mq]	Volume ai fini Urbanistici[mq]495,16Superficie Lotto[mq]185,89Superficie Coperta[mq]145,84Indice di CoperturaSC/SL[mq/mq]0,78	Volume ai fini Urbanistici [mq] 495,16 0,00 Superficie Lotto [mq] 185,89 0,00 Superficie Coperta [mq] 145,84 0,00 Indice di Copertura SC/SL [mq/mq] 0,78 0,00

CABRAS	PIANO DEL CENTRO STORICO	ANALISI E INDICAZ	ANALISI E INDICAZIONI FUNZIONALI		
COMPONENTE	A	COMPONENTE	В		
 LIVELLO RELAZIONALE 	Piano terra	 LIVELLO RELAZIONALE 	Piano terra		
SITUAZIONE ESISTENTE		SITUAZIONE ESISTENTE			
UTILIZZO	Abitato	UTILIZZO	Utilizzato		
FUNZIONE PRIMARIA	Residenziale	FUNZIONE PRIMARIA	Depositi - autorimesse		
FUNZIONE SECONDARIA		FUNZIONE SECONDARIA			
INDICAZIONI DI PIANO		INDICAZIONI DI PIANO			
INTERVENTO	Mantenimento funzione esistente	INTERVENTO	Mantenimento funzione esistente		



ELEMENTI DA CONSERVARE CODICE ABACO - TIPOLOGIA ELEMENTO

ELEMENTI DA SOSTITUIRE

NUOVO ELEMENTO SOSTITUTO

ELEMENTI DA ELIMINARE

TIPOLOGIA ELEMENTO



ELEMENTI DA RIPOSIZIONARE

ADDIZIONI IN AGGETTO

ADDIZIONI IN VOLUME

INDICAZIONI TRATTAMENTO INVOLUCRO ESTERNO


COPERTURE		PROSPETTI	
INDICAZIONE INTERVENTO	Conservazione e manutenzione esistente	MURATURA	Manutenzione ordinaria
SAGOMA	Conservazione sagoma copertura esistente	INTONACI	Rifacimento intonaco
STRUTTURA	Conservazione orditura primaria in travi di legno	TINTEGGIATURA	Nuova colorazione
MATERIALI	Conservazione materiali tradizionali esistenti		
GRONDE	Conservazione e manutenzione gronda esistente		
PORTE		FINESTRE	
FOROMETRIA	Consentito ampliamento porta esistente motivato	FOROMETRIA	Consentito ampliamento finestra esistente motivato
INFISSO	Conservazione tipologia esistente	SISTEMA OSCURAMENTO	Infisso coerente
CORNICE	Manutenzione e conservazione esistente	INFISSO	Conservazione tipologia esistente
		CORNICE	Riposizionamento elementi preesistenti
GRATE	Conservazione esistente	GRANDI APERTURE	Portale
COMIGNOLI	Non presenti	FOROMETRIA	Ampliamento motivato
PROFFERLI	Non presenti	INFISSO	Manutenzione
		CORNICE	Manutenzione e conservazione esistente
BALCONI	Non presenti	INDICAZIONE PER L'EFFIC	ENTAMENTO ENERGETICO DELL'UNITA' EDILIZIA
SOLAIO		INVOLUCRO	Efficentamento copertura esistente
STRUTTURA		IMPIANTI FER	Impianti produzione FER consentiti
CORRIMANO		INFISSI	Sostituzione infissi


ISOLATO N. 14

UNITA' EDILIZIA N. 5

NUM. COMPONENTI ELEMENTARI 1

IDENTIFICATIVI DEI COMPONENTI ELEMENTARI A





RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI, CATASTALI E STATO DELLA PROPRIETA'

VIA E NUMERO CIVICO

Via Savoia

Via 0

n 32 (indirizzo principale) n 0 RIFERIMENTI GEOGRAFICI

CARTOGRAFIA
 COORDINATE

RIFERIMENTI CATASTALI E PROPRIETA'

FOGLIO MA

MAPPALE

PROPRIETÀ Privata

CABRAS	Р	IANO DEL CENTRO ST	TORICO	CARATTERISTICHE DEI COMP	ONENTI ELEMENT	ARI	#	5 R02
ISOLATO N.	14	UNITA' EDILIZIA N.	5	COMPONENTI ELEMENTARI	Α			

COMPONENTE	A
Numero di livelli	1
Livello relazionale	Piano terra
Funzione primaria	Residenziale
Utilizzo	Abitato

CABRAS	PIANO	DEL CENTRO STORICO	CARATTERISTICHE E STATO	DI CONSERVAZIONE	14 5 R03
		CARATTERI STRUTTURALI		CARATTERI EPIDERMICI	
COMPONENTE	Α	Descrizione	Conservazione/degrado	Descrizione	Conservazione/degrado
Chiusure verticali		Muratura in blocchi cls	Nessun degrado	Intonacato	Buono stato di conservazione
Solai		Solaio in latero-cemento	Nessun degrado	Intonaci plastici	
Balconi					
Coperture		Copertura a doppia falda	Nessun degrado	Coppo sardo	Nessun degrado
Infissi		Finestre			Cattivo stato di conservazione
		Porte			
				PVC	
Gronde		Canale		Lamiera	Cattivo stato di conservazione

CABRAS	PIA	NO DEL	CENTRO	STORIC	0	INDICI E PARAMETRI URBANISTICI						5	A
ISOLATO N.	14 UNITA' ED	ILIZIA N. 5	;	COMPONEN	NTI ELEME	ENTARI DELL'UNITÀ	EDILIZIA A						
1.1 CLASSIF	1.1 CLASSIFICAZIONE EPOCA DI IMPIANTO E DI TRASFORMAZIONE												
COD VOLUMI	ELEMENTARI	IMPIANTO	CLASS.	TRASFORMA	AZIONI (CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE TI	POLOGICA EDIFI	CIO	INTERVENTO PREVI	STO		
1 SUB VOL	JMF A	1954	<1950	1990	2000	>1950	FR02 Edificio recent	e incongruo		Manutenzione strao	rdinaria		

COD	DESCRIZIONE	FORMULE	U.M.	STATO ATTU	ALE				INCREMENTO/DIMINUZ	ZIONE	PROGETTO				
	VOLUMI ELEMENTARI		,	А				TOT	A	TOT	Α				TOT
SE	Superficie edificata		[mq]	85,14	•••••••			85,14	0,00	0,00	85,14				85,14
Hm	Altezza a monte		[m]	2,59					0,00		2,59			<u>-</u>	
Hv	Altezza a valle		[m]	2,59					0,00		2,59				
n	Uso seminterrato	1=res - 0=altro		1							1				
Hcalc	Altezza di calcolo urb.		[m]	2,59							2,59				
V	Volume ai fini Urbanistici	SE*Hcalc	[mc]	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
Vft	Volume fuori terra	SE*Hm	[mc]	220,08				220,08	0,00	0,00	220,08				220,08
Vsnt	Volume seminterrato	SE*(Hv-Hm)	[mc]	0,00				0,00			0,00				0,00
VC	Volume Complessivo	Se*Hv	[mc]	220,08				220,08	0,00	0,00	220,08				220,08

I			STATO ATTUALE	INCREMENTO/DIMINUZIONE	PROGETTO
Volume ai fini Urbanistici		[mq]	220,08	0,00	220,08
Superficie Lotto		[mq]	85,14	0,00	85,14
Superficie Coperta		[mq]	85,14	0,00	85,14
Indice di Copertura	SC/SL	[mq/mq]	1,00	0,00	1,00
Ind. di fabbr. fondiario	V/SL	[mc/mq]	2,59	0,00	2,59
	Volume ai fini Urbanistici Superficie Lotto Superficie Coperta Indice di Copertura	Volume ai fini Urbanistici Superficie Lotto Superficie Coperta Indice di Copertura	Volume ai fini Urbanistici[mq]Superficie Lotto[mq]Superficie Coperta[mq]Indice di CoperturaSC/SL[mq/mq]	Volume ai fini Urbanistici[mq]220,08Superficie Lotto[mq]85,14Superficie Coperta[mq]85,14Indice di CoperturaSC/SL[mq/mq]1,00	Volume ai fini Urbanistici[mq]220,080,00Superficie Lotto[mq]85,140,00Superficie Coperta[mq]85,140,00Indice di CoperturaSC/SL[mq/mq]1,000,00

CABRAS	PIANO DEL CENTRO STORICO	ANALISI E INDICAZIONI FUNZIONALI	14
COMPONENTE	A		
 LIVELLO RELAZIONALE 	Piano terra		
SITUAZIONE ESISTENTE			
UTILIZZO	Abitato		
FUNZIONE PRIMARIA	Residenziale		
FUNZIONE SECONDARIA			
INDICAZIONI DI PIANO			
INTERVENTO	Mantenimento funzione esistente		





ELEMENTI DA CONSERVARE CODICE ABACO - TIPOLOGIA ELEMENTO

NUOVO ELEMENTO SOSTITUTO

Pluviali colorati da piano colore

ELEMENTI DA SOSTITUIRE

- 1 Pluviali in pvc e amianto
- 2 Porta in alluminio-pvc
- 3 Finestra in alluminio-pvc

ELEMENTI DA ELIMINARE **TIPOLOGIA ELEMENTO**

- 1 Reti tecnologiche
- 2 Elementi tecnici
- 3 Vegetazione

Linee elettriche

Infisso coerente

Infisso coerente

Climatizzatore

ELEMENTI DA RIPOSIZIONARE

ADDIZIONI IN AGGETTO

ADDIZIONI IN VOLUME

INDICAZIONI TRATTAMENTO INVOLUCRO ESTERNO

COPERTURE	
INDICAZIONE INTERVENTO	Conservazione e manutenzione esistente
SAGOMA	Conservazione sagoma copertura esistente
STRUTTURA	Conservazione orditura primaria in travi di legno
MATERIALI	Conservazione materiali esistenti
GRONDE	Conservazione e manutenzione gronda esistente
PORTE	
FOROMETRIA	Consentito ampliamento porta esistente motivato
	and the second s

Nuovo infisso coerente

Non presenti

FINESTRE

PROSPETTI

MURATURA INTONACI

TINTEGGIATURA

FOROMETRIA SISTEMA OSCURAMENTO Consentito ampliamento finestra esistente motivato

Restauro e risanamento intonaco di pregio

Infisso coerente INFISSO Nuovo infisso coerente CORNICE

GRANDI APERTURE Non presenti

GRATE Non presenti COMIGNOLI Non presenti

PROFFERLI Non presenti

INDICAZIONE PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'UNITA' EDILIZIA

Manutenzione ordinaria

Nuova colorazione

INVOLUCRO Efficentamento copertura esistente IMPIANTI FER Impianti produzione FER non consentito INFISSI Sostituzione infissi

BALCONI

INFISSO

CORNICE

SOLAIO **STRUTTURA CORRIMANO** SE SUPERFICIE EDIFICATA [mq]

ISOLAT_N	IUM U	NI_ED_NUM	SE_STATO ATTUALE	SE_INCREMENTO/DIMINUZIONE	SE_PROGETTO
	14	1	62,17	0,00	62,17
	14	2	15,06	0,00	15,06
	14	3	49,75	0,00	49,75
	14	4	145,84	0,00	145,84
	14	5	85,14	0,00	85,14
SE_ISO 1			357,95	0,00	357,95

Vft Volume fuori terra [mc]

COMPAR_NUM	ISOLAT_NUM	UNI_ED_NUM	Vft_STATO ATTUALE	Vft_INCREMENTO/DIMINUZIONE	Vft_PROGETTO
	14	1	236,12	0,00	236,12
	14	2	34,78	0,00	34,78
	14	3	133,31	0,00	133,31
	14	4	495,16	0,00	495,16
	14	5	220,08	0,00	220,08
Vft_ISO 1	l		1.119,45	0,00	1.119,45

VC VOLUME COMPLESSIVO [mc]

COMPAR_NUM	ISOLAT_NUM	UNI_ED_NUM	VC_STATO ATTUALE	VC_INCREMENTO/DIMINUZIONE	VC_PROGETTO
_	14	1	236,12	0,00	236,12
	14	2	34,78	0,00	34,78
	14	3	133,31	0,00	133,31
	14	4	495,16	0,00	495,16
	14	5	220,08	0,00	220,08
VC_ISO 1	L		1.119,45	0,00	1.119,45

V VOLUME AI FINI URBANISTICI [mc]

COMPAR_NUM	ISOLAT_NUM	UNI_ED_NUM	V_STATO ATTUALE	V_INCREMENTO/DIMINUZIONE	V_PROGETTO
	14	1	236,12	0,00	236,12
	14	2	34,78	0,00	34,78
	14	3	133,31	0,00	133,31
	14	4	495,16	0,00	495,16
	14	5	220,08	0,00	220,08
V_ISO 1	L		1.119,45	0,00	1.119,45

SL SUPERFICIE LOTTO [mq]

COMPAR_NUM	ISOLAT_NUM	UNI_ED_NUM	SL_STATO ATTUALE	SL_INCREMENTO/DIMINUZIONE	SL_PROGETTO
•	14	1	108,74	0,00	108,74
	14	2	16,77	0,00	16,77
	14	3	96,87	0,00	96,87
	14	4	185,89	0,00	185,89
	14	5	85,14	0,00	85,14
SL_ISO :	1		493,40	0,00	493,40

SC SUPERFICIE COPERTA [mq]

COMPAR_NUM	ISOLAT_NUM	UNI_ED_NUM	SC_STATO ATTUALE	SC_INCREMENTO/DIMINUZIONE	SC_PROGETTO
_	14	1	62,17	0,00	62,17
	14	2	15,06	0,00	15,06
	14	3	49,75	0,00	49,75
	14	4	145,84	0,00	145,84
	14	5	85,14	0,00	85,14
SC_ISO :	1		357,95	0,00	357,95

IC RAPPORTO DI COPERTURA SC/SL [mq/mq]

COMPAR_NUM	ISOLAT_NUM	UNI_ED_NUM	IC_STATO ATTUALE	IC_INCREMENTO/DIMINUZIONE	IC_PROGETTO
	14	1	0,57	0,00	0,57
	14	2	0,90	0,00	0,90
	14	3	0,51	0,00	0,51
	14	4	0,78	0,00	0,78
	14	5	1,00	0,00	1,00
IC_ISO :	1		0,75	0,00	0,75

IF INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO V/SL [mc/mq]

COMPAR_NUM	ISOLAT_NUM	UNI_ED_NUM	IF_STATO ATTUALE	IF_INCREMENTO/DIMINUZIONE	IF_PROGETTO
	14	1	2,17	0,00	2,17
	14	2	2,07	0,00	2,07
	14	3	1,38	0,00	1,38
	14	4	2,66	0,00	2,66
	14	5	2,59	0,00	2,59
IF_ISO :	1		2,17	0,00	2,17

RIEPILOGO

		STATO ATTUALE INCREMENTO	PROGETTO
SE	m²	357,95	0,00 357,95
Vft	m³	1.119,45	0,00 1.119,45
Vsnt	m³	0,00	0,00 0,00
VC	m³	1.119,45	0,00 1.119,45
V	m³	1.119,45	0,00 1.119,45
SL	m²	493,40	0,00 493,40
SC	m³	357,95	0,00 357,95
IC	%	0,75	0,00 0,75
IF	m³/m²	2,17	0,00 2,17