



1. CABRAS: LIVELLO DI DEGRADO DELLE UNITA' EDILIZIE



LEGENDA

- Livello di degrado delle unità edilizie
- Nessun degrado
 - Buono stato di conservazione
 - Cattivo stato di conservazione
 - Fortemente degradato
 - Non rilevato
- Perimetro del Centro Matrice di Cabras e Solanas

2. SOLANAS: LIVELLO DI DEGRADO DELLE UNITA' EDILIZIE



COMUNE DI CABRAS

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO DI
ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI CABRAS E
DELLA FRAZIONE DI SOLANAS



ELABORATO

RILIEVO E ANALISI DELL'EDIFICATO

Analisi del degrado delle unità edilizie

PROGETTO
PLANS

PROGETTISTA E COORDINATORE
Ing. Francesco Maria Licheri

TEAM DI PROGETTO
Pian. Valentina Licheri
Pian. Giuseppe Zingaro
Pian. Mario Sola
Arch. Mario Ciardello
Pian. Fabio Compas
Dott.ssa Federica Marchetti
Geol. Mario Nanni
Ing. Vittorio Prodi
Dott. Carlo C. Licheri

COMITENTE
Comune di Cabras

S. SINDACO
Ing. Andrea Abis

DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Giuseppe Podda

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Maria Elena Liu

DATA
APRILE 2023

AGG.
GIUGNO 2025

COO. ELABORATO